



NIENTE LUCI NEL SOTTOPASSAGGIO DELLA STAZIONE





SOTTOPASSO DELLA STAZIONE DI LISON





RECINZIONE DELLA STAZIONE ANCORA NON SISTEMATA







SALA D'ATTESA VUOTA E SENZA PORTA E MANCA OBLITERATRICE



